



Ministerio de Defensa

No. EXPEDIENTE

MIDE-DAF-CM-2021-0202

No. DOCUMENTO

17 de Noviembre de 2021

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: MIDE-DAF-CM-2021-0202

Objeto de la compra: Servicios de mantenimiento y reparación.

Rubro: Otros servicios técnicos profesionales.

Planificada: **No****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Cantidad Solicitada	UD	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72101507	<p>Servicios de mantenimiento y reparación.</p> <p>Nota: luego de un levantamiento realizado por la Dirección de ingeniería de este Ministerio de Defensa se determinó que, para alcanzar los objetivos del presente proceso es necesario el suministro, instalación y mantenimiento de las siguientes áreas:</p> <p>*Baño</p> <p>-Reparación de las paredes de sheetrock 15.12 mts., masillar, lijar, debe incluir los perfiles metálicos y reforzamiento de estos.</p> <p>-Desmote de tres (03) orinales, cierre de la alimentación potable y desagüe.</p> <p>-Suministro e instalación de inodoro en el área de los orinales.</p> <p>-Suministro e instalación de puerta polimetal en el área del inodoro nuevo.</p> <p>-Pintura del área afectada.</p> <p>*Cafetería</p> <p>-Desmote de cristal roto</p> <p>-Suministro e instalación de cristal de 3/8 transparente, en sustitución de la plancha rota.</p> <p>*Área de piscina 92.00 mts.</p>	01	UD	199,809.96	199,809.96

¹Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

		-Desmante de grama artificial existente, limpieza del área. -Suministro e instalación de grama artificial, debe incluir pegamento.				
					Subtotal	199,809.96
					ITBIS	35,965.79
					Total Gral.	235,775.75

Observaciones: Estos servicios de mantenimiento y reparación serán realizados en el "Bar la Trinchera" del Círculo Recreativo para Oficiales, MIDE., ya que posee deterioradas las divisiones internas del baño el cual están hechas de sheetrock, se hace imprescindible la sustitución de un cristal lateral que se encuentra roto, así como también la sustitución de la grama artificial que rodea la piscina, ya que la misma se encuentra rota y muy desgastada.


LIC. JERSON Y SANCHEZ SANTANA
 Teniente Coronel Contador, E.R.D.
 Subdirector de Compras, MIDE.



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino

